



ALMACENAMIENTO DE LA BARRICA: RECOMENDACIONES

Almacenamiento de la barrica

- Conservar en su embalaje original
- Humedad relativa: 75-80%. Temperatura: 15-20° C
- Ausencia total de corrientes de aire
- Poca luminosidad
- Ausencia total de luz solar directa

Recomendaciones para la puesta punto de la barrica



www.toneleriamurua.com